





ISTITUTO COMPRENSIVO ARDITO DON BOSCO

88046 LAMEZIA TERME

Viale Michelangelo, 1 - Tel. 0968/22030 - Fax 0968/23700 - Cod. Mecc. CZIC864001 -

C.F. 82006620791 e mail: czic864001@istruzione.it czic864001@pec.istruzione.it sito web www.arditodonbosco.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "ARDITO - DON BOSCO"-LAMEZIA TERME

Prot. 0011112 del 26/09/2023

IV (Uscita)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Lamezia Terme
Al Dirigente Ufficio dell'Edilizia Scolastica
del Comune di Lamezia Terme
Al Responsabile Ufficio Ufficio Tecnico
dell'Edilizia Scolastica
del Comune di Lamezia Terme
All'Albo Pretorio – Sito Web
Dell'Istituzione Scolastica
Agli Atti

Oggetto: SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
RICHIESTA DI PRONTO INTERVENTO (ripristino superfice pavimento)

Plesso Scuola Sec. I° Grado "P. Ardito" -

La sottoscritta Dott.ssa Margherita Primavera, Dirigente Scolastica dell'Ist. Comp. "Ardito - Don Bosco "di Lamezia Terme, al fine di garantire l'osservanza delle Norme di Sicurezza negli Edifici Scolastici fa presente che, da una ricognizione effettuata con il prof. Francesco Albanese, in qualità di Rspp, sugli ambienti <u>interni</u>/esterni del plesso scolastico suindicato, si sono rilevate una serie di criticità, che necessitano di interventi immediati al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare è stata riscontrata, la seguente problematica:

Plesso Scuola Sec. Iº Grado "P. Ardito".

• <u>Deterioramento della superfice pavimentata in cemento con presenza di buche rilevanti all'interno di un'aula.</u>

Tali buche sono fonte di pericolo, con forte possibilità di cadute accidentali degli alunni, dei docenti e del personale addetto alle pulizie.

Considerato che la problematica evidenziata costituisce un serio pericolo per sicurezza del personale docente, alunni e Ata, **SI CHIEDE, TEMPESTIVAMENTE**, <u>la verifica dello stato dei luoghi e la</u> rimozione delle criticità presenti.

RSPP Prof. Francesco Albanese



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dotlssa Margherita PRIMAVERA
Magketa Crussee